結果報告 ①

2310106 大社日御碕線(帆掛橋2号橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。それに加えて、例年より気温が高い日が続いているので熱中症対策についても確認を行いました。

現場事務所は、現場事務所用ハウス内に、作業員休憩所も設けておられ、必要最低限の設備で狭いスペースを有効活用しておられました。水道がないため、水タンクに入れた水を使用されているので、水が貴重ななか、水回りを清潔にしておられました。室内はエアコンを完備していますが、ほとんど扇風機を使用されているそうです。海からくる潮風があるので外気温に体を慣らす目的があります。休憩スペースには安全掲示物を掲示して安全意識を高めておられました。

【工事進捗率:9.0%】









熱中症対策として飲料水を配布されています。冷蔵庫がないため、高速製氷機を使用して作られた氷をクーラーボックスに入れて飲み物を冷やしておられました。











【指摘事項】 救急箱の薬品 が一部期限が 切れていました。 処分をお願いし ます。



【指摘事項】 ドリルの刃が 放置されてい ました。 片づけをお願 いします。







【指摘事項】

片側交互通行が解除されたので、バリケードと水タンクの置場には、囲いを設けて明示して保管される良いと思います。

【指摘事項】 屋外用の消火 器を消火器 ボックスに収 納するようにし て下さい。



【提案事項】

喫煙所がトイレ出入 口付近に設置されて いました。トイレ利用 者の受動喫煙防止 対策のためにも、動 線から離れた位置に 設置をお願いします。



【指摘事項】

倉庫に担架が置かれていましたが、明示がありませんでした。 緊急時に誰でも持ち出しができるよう、目につく位置に明示をお願いします。



結果報告② 2310106 大社日御碕線(帆掛橋2号橋)メンテ補助(橋梁修繕)工事(補正)

〈現場および現場周辺の様子〉



この工事で修繕する帆掛橋は、橋台・橋脚にア ルカリシリカ反応によるひび割れが発生していま す。さらに、海からくる潮風により塩害も起きてお り、ひび割れがさらに悪化して崩壊する危険な状 態になっていました。

そこでひび割れには、エポキシ樹脂系(3種)の 注入や可とう性エポキシ樹脂の充填を行い、コン クリート表面には、水などをはじく性質があるシラ ン系含浸材を塗布する工事が行われます。

今回は橋台・橋脚で作業するための足場が組 立終わり、足場にネットを設置しておられました。

🛼 足場の組立作業は、急斜面で行うため十分な作業スペースを確保することが出来ません。そこで、クレーンにゴンドラ を取付けて、資材や作業員が移動されていたそうです。無事に作業が終わられたことに安心しました。















足場には安全帯の使用 や足元、頭上注意を喚 起する垂幕を随所に設 置されていました。 また、熱中症対策キット やWBGT測定器を配布 しておられました。

毎月地元の方へ工事進捗状況をお知らせしておられます。これにより、地元の方々に交通規制などの協力をお願いし ており、工事に対する理解も向上しています。分かりやすくまとめられていて読みやすい資料です。



式会社 中院組 (修工業者) 財場代理人 : 福 同 雑 携帯: 080-1630-6303

出雲県土整備 生物所 能待管理部 維持治二張(允注占) 出話 : 0853-30-5627 / Perri

私達の生活に当たり 前にある道路や橋は、 長年私達が困らない ように補修しながら 守っていただいてい ることに改めて気づ かされました。いつも ありがとうございます。





感染症にも気を付けていただきたいですが、今年 は例年より気温が高くなると予想されていますの で、熱中症にならないように配慮して下さい。 体調管理をしっかりしていただき、無災害で施工 されることを心から願っています。

皆様ありがとうございました。

ご安全に!!



