

結果報告 ①

2110102 令和2年度静岡仁摩道路五十猛地区西部法面工事




けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、コロナ対策をどのように実施されているかパトロールを行いました。この現場は抑止杭工の場所打杭工が主な工種になりますが、盛土を行う前に抑止杭工の場所打杭工の施工を行い、地すべり防止対策を行う事で道路地盤を強化し、安全に盛土作業を行えるようする工事です。現場事務所は無駄なものがなく全体的に5Sが行き届いており気持ちが良いです。シンク周りも清潔に保たれています。コロナ対策も万全で、職員の机や打合せテーブルにアクリル板が設置されており、県外業者用に抗原検査キットも常備されていました。作業員休憩所には自動検温器が設置されています。事務所周辺には民家もありますが、雑草なくとも綺麗に整備されています。地域のボランティア活動へも積極的に参加されています。【工事進捗率:80.0%】

工事概要の説明



〈現場事務所・周辺、休憩所の様子〉



コロナ対策(衝立・自動検温器・抗原検査キット)



県外業者の入場もあることから、抗原検査キットを常備されていました。県外業者は必ずPCR検査で陰性を確認した後入場するよう対策を取られていますが、どうしても間に合わない場合等使用されることもあるそうです。

製氷機



置き薬を導入されていました。期限切れの心配がありません。



現場事務所入口にヘルメットや安全ベスト等を収納する場所があり、今日のような雨の日は吊るして仮干しもできます。また人工芝マットが敷かれており、砂や泥よごれが事務所に入らないよう工夫されています。見た目も綺麗です！

【指摘事項】

- 喫煙場所・・・事務所内は禁煙ですが、喫煙場所が出入口に近いので煙や臭いが入り込む可能性や来所者が副流煙を吸い込む場合もあるため出入口から離して設置をお願いします。
- 倉庫・・・荷物が雑然と置かれているため、奥の荷物が取り出しにくい状況です。整理整頓をお願いします。
- 食器棚上の荷物・・・空き箱等の軽いものではありませんでしたが、落下防止のため片付けをお願いします。

事務所周辺はとても綺麗です



喫煙場所



倉庫



棚上の荷物





〈現場および現場周辺の様子〉



地すべり防止対策として、地面の中に鋼管杭(φ500・長さ16.5m～29.5m)を39本施工する工事です。クレーンでの作業中でしたが、旋回時には合図のアナウンスが流れる等、安全に作業が進められており、重機と作業員との安全対策が徹底されていました。傾斜のある作業箇所にはマットが敷かれており、路肩にはトラロープが設置されていました。本日は雨でしたが、移動中の躓き・転倒・転落防止対策が取られており、我々も歩きやすかったです。

作業架台上に幅木設置




躓き・転倒・転落防止対策



進捗状況の確認



吹き流しは、作業員全員が確認しやすい位置に設置されていました。強風時の作業中止基準も周知されているそうです。WEBカメラも設置されておりどこからでも現場の作業状況が確認できます。



緊急時、住所がない現場は緯度と経度で現場位置を知らせるため誰もが分かるよう工事看板に表示されていました。

指摘事項



現場トイレは目隠し用の囲いが設けられ男女別々に設置されていることにより、動線が分かれていても良いと思いました。雨のせいかもしれませんが汚れが気になりましたので、清掃をお願いします。



注意喚起は赤のコーン、安全通路は緑のコーンが設置されています。カラーコーンで色分けされていることにより、安全区域が明確です。

集水井



地すべり計測機器



パトロール中もダンプが何台か通りました。出入りが激しいため、接触事故等ないように、くれぐれも気を付けて下さい。

森山所長に日常の健康面や働き方改革についてお伺いしました。健康状態は良好で、残業は極力しないよう、段取り良く作業を進めておられます。働き方改革も徹底されているとの事です。



引き続き、感染症予防対策などいつも以上に気を付けることが多くあると思います。体調管理には十分に気を配り安全に作業なさってください。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

