

結果報告 ① 1910107 静間仁摩道路大国地区改良第2工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、今回は新型コロナウイルス感染症防止と熱中症防止をあわせた対策をどのように実施されているかパトロールを行いました。コロナ対策として事務所内の換気・消毒液・非接触型体温計での現場入場者の体温測定など対策は万全でした。今後熱中症もあわせた対策として、マスク代わりのフェイスカバーにもなるクーリングタオルを準備されていました。事務所内は整理整頓が行き届き、机上や打合せテーブルは不要なものもなく綺麗な状態が保たれています。【工事進捗率：60.4%】

〈現場事務所・周辺の様子〉

現場事務所はとても綺麗に整理されています。

工事概要の説明



持田所長に対策を確認！



新型コロナウイルス感染症防止対策は万全です



非接触型体温計



マスク代わりのフェイスカバーにもなるクーリングタオルです。冷却効果も発揮するため熱中症対策に最適です！

転倒防止のチェーンに覆いの配慮



救急箱の薬品が一覧表付きで管理されています



職員同士の感染防止対策として衝立を設置するか距離をとるなど対策をとられたほうが良いと思います。



食器棚の上にサーバーとやかんが置かれていますが落下すると危険です。

現場事務所周りには除草剤がまかれていましたが、高さのある枯れ草は刈り取りをお願いします。

現場事務所の横に資材ごとに一か所にまとめてありますが、囲いがあると良いと思いました。

指摘事項



指摘事項



〈現場および現場周辺の様子〉



路肩明しが確実です！



この現場は道路土工を主とする現場ですが、土工の他に橋台躯体工や橋脚躯体工、その他付属物等の工種が多くある現場で、工種ごとに同時進行で施工を行うため管理者側の苦勞がうかがえました。安全面では近隣住民への配慮として防音柵や騒音・振動計が設置されていました。他にもデジタル式の熱中症測定器や架空線接触防止対策など様々な安全施設の取組が徹底されています。広い現場ですがどの安全施設も高さや幅が揃っており、現場全体が綺麗に整えられていました。



掘削工が行われている施工場所までのぼりました。地面は乾燥して足元が滑りやすく急勾配のため、手摺になる親綱が設置されましたが、たどり着くまでの距離が長く感じたので、私たちには本当に辛かったです。昇降時にはくれぐれも気を付けて下さい！



防音柵、騒音・振動計の設置



熱中症測定器(デジタル表示)




架空線接触防止対策



現場内ですが、どこを歩いて良いか分かりませんでした。重機の出入りもありますので第三者の安全区域が明確であると良いと思いました。

現場独自の安全スローガンを設定されています



大型ブレーカーの先端が現場内に直置きされていますので、資材置き場に運ばれるか囲いを設けるなど表示をお願いします。また、ワイヤーがよれていますので交換をお願いします。

事象事例掲示にて注意喚起



指摘事項



ワイヤーが細く感じましたので確認をお願いします。



これから夏に向かいます。新型コロナウイルス感染症防止対策の上に熱中症対策にも気を配っていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。ご安全に！！