

結果報告 ①

2410115 令和6年度神戸川大島地先軟弱地盤対策工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面について2回目となるパトロールを行いました。


現場事務所及び休憩所は前回と同様に、室内は清掃が行き届いており、清潔に保たれていました。また現場事務所は、増員されたことにより、机が1つ増えて限られたスペースしかありませんでしたが、室内は整理整頓されており、スペースを有効活用されていました。

パトロール実施日には水が凍結するほど寒かったですが、現場職員は電熱線入りのベストを着用して防寒対策をされていました。

【工事進捗率：96.8%】




工事概要の説明



前回の指摘が改善されており、より良い作業環境となっていました。室内は整理整頓しただけでなく、カーテンなどレース状の備品を使い、可愛い雰囲気的空間となっていました。



WEBカメラ



地域貢献活動として各種イベントに協力し、地域の方との交流を深めておられました。出雲農林高校力新一部との地域貢献活動が新聞に掲載されたり、神戸川漁業協同組合から感謝状をいただいたりしておられました。



【指摘事項】
看板裏に資材がありましたが見た目が悪いので倉庫で保管して下さい。

〈現場および現場周辺の様子〉



パトロール実施日には矢板施工が完了し、埋め戻し作業と仮設備の解体作業を行っておられました。工期が短い中、矢板枚数も多く、施工範囲も広いので、苦労されることが多かったと思いますが、工期内に施工完了できるよう工程管理を工夫されていました。

前回と比べて、現場は安全施設が強化されており、安全意识を向上させる垂幕や注意喚起旗を設置しておられました。現場は風が強くなったので飛散防止対策も行っておられました。

強風や雪の影響で施工が難しくなっておりますので、安全がすべてに優先することを心がけていただき、事故の無いよう施工管理されることを願っています。



沈砂池



敷鉄板養生



安全通路



快適トイレ




安全掲示




禁止




禁止



禁止



禁止



【ピンポイント雷雨アプリ】
クレーンへの落雷事故対策として、現場周辺の雷情報を知ることが出来るアプリを活用しておられました。



【指摘事項】
安全垂幕が破れていましたので、交換及び補強して下さい。



【指摘事項】
コンテナ及びその付近に飛散しそうなゴミが置いてありましたので早めの交換及び撤去をお願いします。



厳しい寒さが続き、感染症が流行するなど体調管理が難しい時期ではありますが、体調管理をしっかりしていただき、このまま無事故・無災害で無事に竣工されること心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

