

結果報告 ①

2110106 令和2年度湖陵多伎道路多伎IC法面工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、コロナ対策と熱中症対策をあわせた対策をどのように実施されているかパトロールを行いました。コロナ対策も万全で、作業員休憩所には自動検温器が設置されており、検温と手指消毒が一度にできます。飲料水のストックも十分にあり、塩飴や梅干しがテーブルに小分けに出されていました。誰でも遠慮せずに水分、塩分を補充してもらえるように工夫されています。安食所長をはじめ現場従事者の細かな心遣いが各所に表れている現場でした。現場も現場事務所もとても綺麗に整備されています。地域貢献として、地元の小学生を対象とした現場説明会では建設機械の乗車・実演を行ってられました。他にも写生大会や交通安全指導など地元の方への配慮と現場の理解を得られる工夫を多くしてられました。【工事進捗率:31.1%】

工事概要の説明

〈現場事務所・周辺、休憩所の様子〉



コロナ対策(衝立・自動検温器)

熱中症対策



熱中症対策として緊急時用熱中症対策キットの設置と、至る所に飲料水と塩飴等が整備されていて、作業員の皆さんも安心して作業ができます。体を冷やせるクールシートやネッククーラーも常備されており、熱中症対策は万全です。

現場事務所も作業員休憩所もとても綺麗です。

【気づき事項】

会社から支給された空調服ですが、1人1着のため洗い替えがないとの事です。汗やほこりで汚れるため服のみ洗い替え用にもう1着支給があると良いと思いました。ファンのパワーも大事です。



出入口に造花プランターが設置されており見栄えも良く華やかです。

喫煙場所が出入口に近いので通行者が副流煙を吸い込む可能性があります。出入口から離して設置をお願いします。また、現場のカルバート内に休憩所が設けられていますが、喫煙者の煙がこもるので、分煙対策をお願いします。



指摘事項



男性用トイレの前に目隠し扉が設置されており、入口が直接見えない上に、工夫されていました。臭いも漏れず休憩場所から見えないうち配慮されています。

〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は道路土工の掘削工が主な工種となっており、今回はランプの掘削、残土運搬、法砕工の鉄骨組立を行っていました。普段見慣れない大きな重機を使い工事を行っている状況は驚きと興味がわきました。本日の気温は33℃。WBGTも33℃を示しており危険な暑さです。私たちも熱中症対策を万全にして現場へ向かいます。

安全通路



安全通路は広く、トラロープが張られており安心して通行することができました。傾斜部分には滑り止めのマットが敷かれており歩きやすかったです。



転倒防止対策



現場カルバート内に休憩所が設けられており、ミスト付き扇風機や折り畳み式の椅子や机が設置されており快適に休憩ができるよう整備されていました。



現場のトイレも綺麗です！

指摘事項



現場に設置してある熱中症予防情報で注意喚起されていますが、現在作業している場所からは見えにくいので、作業場所からでも確認できるよう掲示方法や位置の検討をお願いします。例)職長に小型のWBGT計測器を持たせる。作業場に危険度の旗を立てる。など

垂れ幕・掲示物(災害事例など)が充実しています



現場の資材等には囲いを設けるなどの明示をお願いします。

山陰道を建設する上で欠かせない多伎IC(インターチェンジ)の工事は、上り方面の一般道から高速道路に行くための出入口(料金所)をAランプ、下り方面の高速道路から一般道へ行くための出入口(料金所)をDランプと言うそうです。本日の作業はDランプ2段目法面作業です。

指摘事項



作業通路に工具や資材が点在している印象を受けました。休憩時でも作業通路ではないところに片づけてあると良いと思いました。鉄の切れ端など飛散防止対策をお願いします。

指摘事項



引き続き熱中症や感染症予防対策などいつも以上に気を付けることが多くなると思いますが、体調管理には十分に気を配り安全に作業なさってください。皆様ありがとうございました。ご安全に！！