

結果報告 ①

2110111 令和3年度静岡仁摩道路大国地区改良工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、コロナ対策をどのように実施されているかパトロールを行いました。現場事務所には大画面モニターが設置されており、事務所にいながら現場の状況がいつでも把握できるようになっていました。現場事務所・作業員休憩所とも5Sが行き届いており、とても気持ちが良い現場です。コロナ対策も万全で、職員の机や打合せテーブルにアクリル板が設置されており、自動検温器も設置されています。また、週休2日を目指して休暇取得計画・実施表が作成され掲示してありました。今現在計画通り所得されており働き方改革も万全です。山陰道のロゴマークと現場名が入ったシールも作成されており、地域の方に対して山陰道のPRにも繋げておられます。地域とのコミュニケーションも良好との事です。
【工事進捗率:8.2%】

工事概要の説明



大画面モニター



現場事務所の様子




救急箱の中身OK



コロナ対策(衝立・自動検温器)



休暇取得計画・実施表を確認しました。また、現場職員の携帯番号が掲示されており、緊急時でも安心です。



喫煙所は出入口から離して設置してありとても良いです。



小便器前には、事務所の出入口から見えないよう、目隠しの板が造作されていました。

山陰道のロゴマークと現場名が入ったシール



ウォーターサーバーが設置されています！



【指摘事項】

- 食器棚上の荷物・・・空き箱等の軽いものではありませんでしたが、落下防止のため片付けをお願いします。
- ゴミ箱・・・ごみの分別は適切ですが「可燃ごみ」「ペットボトル」等ラベルで明示があると良いと思います。
- 現場事務所に非常用として懐中電灯の設置をお願いします。
- 配線コードが乱雑です。ルーターやHDなどは熱を持ちますのでもう少し間隔をあけて配置されると良いと思います。
- 作業員休憩所のシンクの清掃をお願いします。スポンジが置いてあると気付いた時に掃除ができます。

外から汚れを持ち込まないように工夫されています！



棚上の荷物



ゴミ箱にラベル



配線コード



シンクの清掃



事務所周辺はとても綺麗です



〈現場および現場周辺の様子〉



本日は、掘削工と残土運搬作業中でした。10台の大型ダンプで数キロ離れた別の現場へ土砂を搬出されています。重機とダンプの接触事故がないよう、合図確認が徹底されていました。現場は注意喚起の看板やカラフルな路肩旗が随所に設置され危険の「見える化」を図っておられます。移動中の躓き・転倒・転落防止対策が取られており、我々も歩きやすかったです。小澤所長の安全指示はとても聞き取りやすく、作業員一丸となって無事故・無災害に向けて安全管理に取り組まれていると感じました。



安全通路・立入禁止区域



進捗状況の確認



開口部にはロープで囲いがしてあり立入禁止の明示もされており、対策が万全です。



当現場位置
ここは大田市仁摩町大国239-4番地
静岡仁摩道路大国地区改良工事の現場です
110番、119番に連絡する際には住所、番地等 必要に応じて上記を伝えましょう

工事看板に住所が表示されていました。緊急時に現場位置を知らせるために、作業員全員に周知されていました。

トイレは掃除が行き届いておりとても綺麗です



吸殻入れに雨除けが設置されていました。



資材置場



指摘事項



土砂運搬中のダンプのうち1台は、助手席側のカーテンが閉められている上、巻き込み窓も荷物で塞がれており視野が塞がれていました。公道も走行されますので巻き込み事故防止のためにも死角を作らないよう指導をお願いします。

指摘事項



掘削土積込箇所横の通路に大きな転石がありました。落石防止対策や立入禁止措置が必要ではないかと感じました。

路肩の墜落転落防止対策



各所にピンクリボンテープを設置し注意喚起されていました。事務所駐車場には「水道管注意」という表示と共に境界線の目印にされており第三者にも分かりやすく工夫されていました。

引き続き、感染症予防対策などいつも以上に気を付けることが多くなると思いますが、体調管理には十分に気を配り安全に作業なさってください。皆様ありがとうございます。ご安全に！！