

結果報告

2110102 令和2年度静岡仁摩道路五十猛地区西部法面工事




けんせつ小町パトロール隊として、第2回目のパトロールを行いました。前回作業中だった建込み作業は完了しており、クローラークレーンが搬出された後だったため、現場の景色が随分と変わっていました。本日は杭頭処理の施工中です。安全通路は緑、立入禁止区域や注意喚起は赤のカラーコーンで色分けし、チェーンで区画されていました。現場に慣れていない私たちにも分かりやすく「見える化」されています。また、この現場は事務所も含め全面禁煙にされています。現場に携わる全ての方に健康に働いてほしいという森山所長の思いを感じ素晴らしい取り組みだと思いました。トイレも含めて掃除が行き届いており、気持ちよく働ける環境が整えられていると感じました。【進捗率:99.7%】

工事概要の説明



現場事務所は不要なものがなくスッキリしています！



敷地内
全面禁煙

皆様のご協力をお願いいたします。



現場のトイレがとても綺麗でした！話を聞くと、県外の協力業者の方が自主的に細目に掃除されているとのこと。清潔で気持ちが良いです。



WEBカメラが設置されていることにより、事務所にいながら現場の状況がいつでも把握できます！

杭頭処理の施工中



パトロール時は休憩中でしたが、作業の途中にも関わらず重機の鍵はきちんと抜き、使用中の道具は閉まって吊るして保管し休憩に入られていました。こういった慎重な行動と作業が事故防止にも繋がっていると感じました。安全意識の高さが伺えます！



【指摘事項】

- 倉庫横の資材・・・倉庫横に杭のような資材が置いてありました。倉庫にて保管をお願いします。
- スプレー缶の放置・・・ベンチ下にスプレー缶が放置されていました。使用済みであれば処分をお願いします。
- 大型土のう袋・・・資材置き場に置かれていましたが、飛びそうでした。飛散防止対策をお願いします。
- 社有車の洗車・・・ナンバープレートが砂埃で見えない状態でした。洗車をお願いします。



【今後の提案】

現場事務所の小便器トイレが出入口から丸見えのため、簡易的な目隠し(波板やラティス等)があると良いと思います。

作業員休憩所に担架が保管されていましたが、保管場所だけでなく外からでも分かる位置にも明示があると良いと思いました。



倉庫横の資材・スプレー缶



袋の飛散防止対策



社有車の洗車



これから寒さが厳しくなります。体調管理に気を付けながら無事に竣工を迎えられることを心から祈っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！

けんせつ小町
KENSETSU-KOMACHI