

結果報告 ①

2010112 令和2年度大田静間道路長久地区法面第2工事



けんせつ小町パトロール隊として、第2回目の安全衛生面でのパトロールを行いました。

この現場は前回、抑止杭工の施工が終わったタイミングでしたが、今回は路体盛土工を行っていたため、前回まで存在していたコンクリート坂路や大型土のうは無くなり、地盤が駐車場付近まで高くなっていました。

上り下りが辛かった坂路が無くなり、狭く感じていた場所が横に広がっていて、数ヶ月でこんなにも景色が変わると思ってもいませんでした。最終的には路床盛土まで行うのでさらに休憩所付近まで地盤が高くなるそうです。

大雨が降ったり気温が高かったりした中で、ここまで出来上がるのに苦労されてきたことが伺えました。【進捗率:96%】

工事概要の説明



【気づき事項】
胃薬の使用期限が切れていました。処分・補充をお願いします。

事務所は清潔に保たれていて、コロナ対策グッズや熱中症予防として体を冷やせるシートが置いてありました。



【気づき事項】
机にペットボトルの入った袋がそのまま置いてありました。ゴミ箱を設置するなど移動をお願いします。



【気づき事項】
倉庫の奥側に行くための通路が塞がれているので、動線を確保できるよう整理・整頓をお願いします。



【気づき事項】
現場事務所の喫煙場所が出入口付近に設置されていますので、休憩所と同様に入口から離して設置してあると良いと思います。



【気づき事項】
熱中症対策キットが置いてあるようですが、誰が見ても分かりやすい場所にあると良いと思います。また、水分・塩分補給用品が少ないので補充をお願いします。

現場に置いてある快適トイレに新たに屋根が取り付けられていました。雨の日でも安心ですね。



【気づき事項】
現場に置いてある男性用快適トイレから臭い漏れを感じました。こまめに清掃を行ってください。




【指摘事項】
現場内でダンプ運転手のヘルメット未着用を確認しました。日々の安全巡視で着用するよう指導してください。

ICT技術の説明



締め管理システムにより、転圧状況をリアルタイムで知ることができます。

バックホウ搭乗体験



バックホウの後方は目視では確認できないのでバックモニターが搭載されていました。

現場を知らない私達に分かりやすくICT技術を教えていただきました。最新技術により施工管理や安全面での充実したシステムになっており、安心して現場での作業を行っていただけることを感じました。また、バックホウにも搭乗させていただき、見慣れない景色や操作の仕方を教えていただき、少しでも現場への理解を深めることが出来ました。



工事完成までもう少しのところまで来ています。熱中症や感染症に負けずに、このまま無事故・無災害で竣工を迎えられることを心から祈っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！

けんせつ小町
KENSETSU-KOMACHI