

結果報告

2110108 令和3年度白枝処理分区白一東工区管渠工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、新型コロナウイルス感染症防止対策を実施されているかパトロールを行いました。この現場は市道高松156号線・177号線に下水道管を布設する工事です。パトロールの際には一部の管布設工は完成しており、本日は薬液注入工の作業を行ってられました。重機と作業員との接触事故防止のため、合図・誘導も徹底されています。狭い箇所ではありましたが、架空線の防護、第三者優先での交通誘導の実施、車両通行止めを行い注意喚起標識を設置して安全作業を心がけてられました。近隣住民の方に配慮しながら作業が進められています。コロナ対策も万全で、現場事務所入口には掲示物がたくさんあり、作業員全員に周知されています。【進捗率: 42%】


工事概要の説明



〈現場事務所・周辺の様子〉



コロナ対策(衝立・注意喚起他)



薬液注入工



〈現場周辺の様子〉安全に作業が進められています！



第三者優先での交通誘導



指摘事項



救急箱



机やソファの上に書類や荷物が乱雑に置かれている印象を受けました。画びょうやライターなどが放置されていたので整理整頓をお願いします。

シンクまわりの清掃をお願いします。

薬品の期限切れの薬品は処分をお願いします。事務所に3箱ありましたので、そのうち1箱は現場に置かれてはいかがでしょうか。

指摘事項



重機に鍵がささったままになっていました。来週まで使用されないとの事ですので、鍵は必ず抜き取って保管をお願いします。

現場事務所周辺全体の雑草の処理をお願いします。また、ペットボトル等のごみが放置されていたので処分をお願いします。



現場事務所: 灰皿が直置きされています。灰皿スタンドを設け明示をお願いします。現場: 通行される方の分煙対策のためにもトイレ奥へ移動される等設置場所の検討をお願いします。



資材置き場の整理整頓をお願いします。カラーコーンとコーンバーで囲いをし明示してあると良いと思います。

迂回路看板と段差注意の看板前に矢印看板が置かれており迂回路の地図や注意喚起が分かりにくい。



現場のトイレ前には溝があるため転倒防止のためにも動線上に板等で覆ってあると良いと思います。手洗いはトイレから出てすぐのところ(喫煙所側)にあるほうが良いです。



騒音・振動等の苦情がないよう慎重に作業が進められています。体調管理にも十分気を配りながら安全に作業なさってください。皆様ありがとうございました。ご安全に！！