

結果報告

2110106 令和2年度湖陵多伎道路多伎IC法面工事



けんせつ小町パトロール隊として、第2回目のパトロールを行いました。前回施工しておられた法枠工事は完了しており、本日は植生基材吹付工事の真っ最中でした。防護メガネ・マスクを装着し安全に作業が進められています。また、前回の指摘事項は全て改善されていることを確認しました。現場はカラーコーンで色を分けて明示をし、エリア分け(作業場所・通路)されていました。作業場所が明確化されており、施工前の準備がきちんとなされていることが伺えました。安食所長の細かな気配り・配慮が随所に感じられ、全般的に素晴らしい現場です。こういった思いが現場に浸透し、安全にも繋がっていると思います。【進捗率:94.3%】

工事概要の説明



現場も現場事務所も5Sが行き届いておりとても綺麗です。外部の方への配慮がなされています。



前回指摘事項であがっていた喫煙場所について改善されており、出入口と反対側に場所を変更されていることを確認しました



「担架は倉庫の中」と明示されていました。作業員の方全員がどの地点からでも分かるようになっており緊急時に備えての対策が万全です。




進捗状況の説明

作業場所がエリア分けされており明確です



男性トイレとの距離が あって良いです



植生基材吹付作業中



工事終盤にあわせ体調を崩しやすい時期でもあります。体調管理に気を付けながら無事に竣工を迎えられることを心から祈っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！