

結果報告

2110105 令和2年度斐伊川第1河道掘削外工事




けんせつ小町パトロール隊として、第2回目のパトロールを行いました。当初工事の河道を広げるための河床掘削は完了しており、現在は追加工事である赤川合流堤撤去工事を施工中でした。河川工事のため作業員の方は全員救命胴衣を着用し、安全に作業が進められています。右岸側から入場しましたが、安全通路が確保されました。通路の路肩はトラロープやコーンバーで区画明示されており、移動時の転倒・転落防止対策が徹底されていました。路肩旗や注意喚起のピンクリボンテープも随所に取り付けてあり、目につく色で危険の「見える化」を図っておられます。沿川は風が強く河川の急な増水も予想されるため、河川情報を常時確認し地域の方や周辺環境に配慮しながら工事を進めておられます。【進捗率:75%】

工事概要の説明



現場事務所も現場もとても綺麗に整備されています！



飛散防止対策



安全通路の確保・路肩からの転落防止対策



ピンクリボンテープをたくさんつけて、注意喚起を促す工夫がされています。

赤川合流堤撤去工事中



救命胴衣着用



【指摘事項】タブレットやケースに入ったドローンが床に直置きされていました。躓いたり故障の原因になりますので机上に置かれるか収納をお願いします。



車載式トイレのすぐ横に足洗い場が設置されていました。泥汚れもなくとても綺麗に使用されています！



大塚所長のお人柄からも、地域の方とのコミュニケーションが円滑に図られていることがよく分かります。周辺住民の方に工事の理解と協力を得る事はとても大切です。

【指摘事項】シンク上の棚の荷物が置かれていましたが落下すると危険です。



【指摘事項】玉掛け用具(ベルトスリング)が放置されていました。使用されないようでしたら片付けをお願いします。



【指摘事項】倉庫内に携行管が2個保管されていました。中身が入っているようでしたら倉庫内の定期的な換気をお願いします。



これから寒さが厳しくなります。体調管理に気を付けながら無事に竣工を迎えられることを心から祈っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！

けんせつ小町 KENSETSU-KOMACHI