

結果報告

2010115 令和2年度静間仁摩道路五十猛地区西部第5改良工事




けんせつ小町パトロール隊として、第2回目のパトロールを行いました。本日は道路土工とアンカー工を施工中でした。共有する工事用道路があるため、共有道路と現場道路はカラーコーンで色分けし区画されていました。パトライト警報器が設置されており、ダンプ等が進入する際はパトライトと音声で知らせることにより、事故防止を図っておられます。また、外国人実習生が多く入場されているためのぼり旗や垂幕に英語表記でも記載されていました。安全指示事項が作業員全員に周知徹底されています。前回に引き続き大型モニターで現場を遠隔管理されており、最新技術を使用していこうとされる取り組みが素晴らしいと感じました。車載モニターではダンプの積み込みの様子も確認でき過積載防止対策がなされていました。【進捗率：74.9%】

工事概要の説明



車載モニター



大型モニターで現場を遠隔管理されています。作業員の方の表情も見えるほど鮮明に写ります。車載モニターではダンプの通行経路も確認できるそうです。

現場常駐社員の日常の健康状態は良好との事です！



空気清浄機



置き薬導入



現場事務所に並列して造作された部分には、竿が設置されていました。濡れたものや汚れたものを干すことができるのでとても良いです。外から汚れを持ち込まない工夫が随所に見られました。

土日で休日も設けてあり、働き方改革も万全です。



のぼり旗や垂幕等に英語表記



電子掲示板



共有道路と現場道路の区画



進捗状況の確認



車止めは木で作成して設置してありました。赤く色づけもされているので、とても分かりやすいです。



【指摘事項】

○倉庫棚上段に置かれている使用済み芳香剤の処分をお願いします。
○現場の倉庫周りに資材や道具が点在していました。通行する際踏きの原因にもなりますので、資材置き場に移動するか倉庫に保管をお願いします。
○事務所入口の検温器付き手指消毒とマスクが砂埃で汚れていました。掃除して頂きマスクは事務所に保管をお願いします。また、トイレの手洗い場やハンドソープも汚れていましたので、細目に掃除をお願いします。



これから寒さが厳しくなります。体調管理に気を付けながら無事に竣工を迎えられることを心から祈っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！