

結果報告

1910115 静岡仁摩道路五十猛地区東部改良第8工事



けんせつ小町パトロール隊として、前回に引き続き2回目のパトロールになります。安全衛生面に加えて、今回は新型コロナウイルス感染症防止と熱中症をあわせた対策をどのように実施されているのか確認もあわせて行いました。事務所は長期間の使用にもかかわらず整理整頓が行き届いておりとても綺麗な状態が保たれています。掲示物は分類ごとにまとめられており工事の進捗がわかるよう1か月ごとの空撮が掲示されていました。コロナ対策として事務所内への入場制限を設けておられ感染防止対策について明確に掲げられています。現場は安全施設がきちんと整えられており災害事故を発生させないための環境づくりが徹底されています。【工事進捗率:87%】

〈現場事務所・周辺の様子〉



現場事務所はとても綺麗に整理されています。

工事概要の説明



新型コロナウイルス感染症防止対策は万全です



カラーコーンに取り付けるタイプの看板が設置してありました。現場独自のもで適所に注意喚起が行き渡っていて良いと思います。

事務所のトイレの定期的な清掃をお願いします。トイレ専用の手洗い場があるとよいと思います。



指摘事項



この現場は道路土工の路体盛土を主とする現場ですが、最終段まであがっており、付属構造物も一部完成していました。施工完了範囲を明確に区切っておられます。土の粉塵を抑えるための水が確保できず場内に砂埃がおきるとの説明を受けました。砂埃も吸い込まないように引き続きマスクの着用をお願いします。



これから夏に向かい、コロナ対策の上に熱中症対策にも気を配っていただき、無事故・無災害で竣工を迎えられることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

けんせつ小町
KENSETSU-KOMACHI