

結果報告 ①

2210105 令和3年度出雲湖陵道路湖陵IC法面工事




けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、コロナ対策と熱中症対策をあわせた対策をどのように実施されているかパトロールを行いました。この現場は今年度入社した女性技術者が現場で活躍されているため、安全対策はもちろんのこと、トイレの設置場所など現場所長の細かい気遣いが感じられ、女性も働きやすい職場環境が整えられている印象を受けました。今年の夏は連日猛暑日が続いていますが、作業員の方にはこまめな休憩及び水分補給を呼び掛けて、熱中症対策を十分に講じた上で感染症防止対策も徹底されていました。現場事務所出入口周辺には造花プランターが置かれており、華やかで気持ちが和みます。現場・現場事務所とも5Sが行き届いており、とても綺麗な現場です。  
【工事進捗率:17.4%】

〈現場事務所・周辺、休憩所の様子〉

お花があると気持ちが和みますね！

工事概要の説明




作業員休憩所



現場事務所の男性用トイレの前に目隠し扉が設置されており、出入口から直接見えないよう工夫されていました。女性トイレは通路を曲がった奥に設置され、プライバシーが配慮されています。エアコンも設置され更衣スペースが確保されています。内装も天然木が使用されているため温かみもあり快適に利用できます。



作業員休憩所の外に相架設置表示があり、作業員へ周知されています。緊急時への備えが万全です。



4月に入社した女性技術者にお話を伺いました！現場は作業環境が整えられていて、とても働きやすいとの事です。先日は、学生を対象とした現場見学会も実施され、ICT土工の建設機械や測量機等の説明の際には、先輩OGとして対応するなど、活躍されています！

【指摘事項】コピー用紙の箱を整理して頂き、通路幅の確保をお願いします。食器棚の上に荷物が置かれていました。落下すると危険です。落下防止対策をとられるか撤去+をお願いします。

【指摘事項】配線が乱雑に感じました。整理をお願いします。



【気づき事項】不燃ごみ用のゴミ箱の設置もあると良いと思います。その場合、可燃ごみ・不燃ごみが分かるよう明示の上分別をお願いします。




〈現場および現場周辺の様子〉

この工事は道路土工(掘削)、法面工(植生工・法砕工・アンカー工)を主体とする工事です。進捗状況の説明を受け、本日の作業であるアンカー工の施工箇所を間近で見せてもらいました。安全指示事項に記載されている吊り荷の落下防止対策、重機作業範囲内への立入禁止措置、法面作業時の親綱・ライフラインの使用徹底など、工種の特性に応じた労働災害防止対策に努めておられます。作業区画はカラーコーンで色分けされており、作業エリアが「見える化」されています。降雨後でしたがぬかるみもなく、現場内は移動しやすいよう整備されていました。



【熱中症対策】熱中症予防情報が作業中誰からでも見えやすい位置に設置されています。現場には簡易テントが張られ、クーラーボックスが設置されておりいつでも水分補給・休憩が可能となっています。注意喚起も徹底されており、熱中症対策は万全です！



【指摘事項】

- ①作業員休憩所と倉庫の間にスコップや脚立などの道具が置かれていました。直ぐに使用されない場合は、倉庫で保管をお願いします。
- ②・③倉庫裏など資材置き場以外の場所に資材がありました。資材置き場または囲いを設ける等置き場を明確にしてください。

【指摘事項】

- ④現場倉庫前に設置してある消火器前にゴミが置かれていました。撤去してください。

倉庫はどこに何があるか分かりやすく整理整頓がなされており、とても綺麗です！物干スペースも設置されています。



熱中症や感染症予防対策などいつも以上に気を付けることが多くなると思いますが、体調管理には十分に気を配り安全に作業なさってください。皆様ありがとうございました。ご安全に！！