

結果報告 2-①

2110111 令和3年度静岡仁摩道路大国地区改良工事




けんせつ小町パトロール隊として、第2回目のパトロールを行いました。前回掘削中だったカルバート部分については、2ブロック側の施工が完了していました。路体盛土ブロック積・排水構造物の施工も並行して作業が進められており、現場の景色は随分と変化していました。まず初めに工事概要と進捗状況を説明を受けました。大画面モニターを利用しWEBカメラを移動させて作業状況や現場周辺をリアルタイムに確認しました。工事終盤にも関わらず、現場・事務所や周辺・トイレなど5Sが行き届いており、綺麗を保つ工夫が多く見られました。また小澤所長の指示はとても聞き取りやすく、現場では作業員同士声をかけあい、合図確認が徹底されています。土日を完全休工日にするなど現場一体となって働き方改革に取り組まれており、チームワークが図られた雰囲気の良い現場です。【工事進捗率: 70.0%】

工事概要の説明





大画面モニターで現場の状況を確認しました。小澤所長から、WEBカメラを使いながら工法の説明など詳しく教えていただきました。



休暇も確保されており良好です。

前回同様、机周りもとても綺麗です！

日常の健康状態などのお話を伺いました。



地元の小学校から、環境整備ボランティア活動の際に頂いた感謝状が掲示してありました。こういった感謝状は社員の励みにもなり、とてもうれしいですね！



熱中症対策




ウォーターサーバーや飲料水などが準備され早めの熱中症対策が万全です。

救急箱OK



倉庫



【指摘事項】倉庫内の荷物が雑然と置かれているように感じました。整理整頓をお願いします。パイプや道具など立てて収納されているものは倒れないよう保管をお願いします。



【指摘事項】スコップや熊手などが置かれていました。使用後は片付けをお願いします。

【指摘事項】動線上にパイプ椅子が3脚立て掛けて置かれていました。動線上にあるため倒れやすく躓きの原因になります。保管場所の検討をお願いします。



【指摘事項】シンク上の棚に荷物が飛び出して収納されていません。落下すると危険です。



【気づき事項】空気清浄機のフィルターお手入れランプが点灯していました。定期的にはフィルターの掃除のお手入れもお願いします。



【指摘事項】現場事務所のトイレ前の手洗い場にハンドソープが置いてあると思います。



〈現場および現場周辺の様子〉

本日の作業内容は、路体盛土・軽量盛土工・カルバート工・ブロック積工です。施工範囲も広く複数個所で施工されていますが、エリアごとに安全指示事項の周知が徹底されており、厳しい環境の中で様々な工夫をされ安全第一で工事を進められていることが良く分かりました。カルバート工の足場シートはメッシュになっており、足場内で作業する様子が外からでも確認できるため安全意識が高まります。内部の照度も確保できるそうです。



軽量盛土工



カルバート工



音声アナウンス



KSマットで道路汚損防止



安全通路



足洗い場



注意喚起の表示や、立入禁止措置が徹底されていました！



車止め良好！



躓き防止！



作業員休憩所



【指摘事項】

型枠部材であるPコンや単管が放置されていました。すぐに使用されない場合は片付けをお願いします。機械の上に手袋が放置されていたので、片付けをお願いします。

型枠部材の片付け



【指摘事項】

倉庫周りに資材が点在していました。すぐに使用されない場合は、資材置き場または倉庫で保管をお願いします。

【指摘事項】

作業員休憩所に担架になるベンチが設置されていました。緊急時に誰にでも分かるよう表示があると良いと思いました。表示はどこからでも分かる位置をお願いします。

単管の片付け



手袋の片付け



工事終盤にあわせ、熱中症が心配される季節となりました。体調管理と感染症対策にも十分に気を配り、無事故・無災害で竣工を迎えられることを心から願っています。皆様ありがとうございました。けんせつ小町 KENSETSU-KOMACHI ご安全に！！