結果報告 ①

2110121 令和3年度静間仁摩道路五十猛地区西部第2法面工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、コロナ対策 と熱中症対策をあわせた対策をどのように実施されているかパト ロールを行いました。「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」期 間中でもあり、早めの予防と対策に取り組まれていました。現場事務 所や作業員休憩所ともに整理整頓が行き届いていて、とても綺麗に 管理されています。中でも現場事務所出入口周辺に造花プランタ-や事務所内には観葉植物が置かれており、華やかで心が和みます。 この現場は大田市五十猛町にあるため、近くで宿泊しながら現場通 勤されている社員もいますが、土日は完全休工日となっているので、 健康状態も良好との事です。安食所長のおもてなしの心や細かい配 慮が随所に見られた現場でした。社員同士のコミュニケーションが図 られている事により、無事故無災害に繋がっていると感じました。 【工事進捗率: 29.1%】

工事概要の説明

〈現場事務所・周辺、休憩所の様子〉

救急箱OK!薬品は管理票付きで管理されています









大画面モニターで現場の様子を確認

出入口に造花プランターや事務所内に観葉植物が設置されており、華やかで心が和みます











懐中電灯点灯確認

配線も綺麗です



現場事務所の男性用トイレの 前に目隠し扉が設置らせてお り、入口が直接見えないようエ 夫されていました。 手洗い場にハンドソープが置 いてあると良いと思います。

現場事務所と倉庫の間は屋根が造 作され、喫煙スペースが設けてあり ました。椅子も設置されちょっとした プライベート空間になっています。 煙が事務所内に入らないよう扉を 閉めて喫煙をお願いします。倉庫に はつっぱり棒が設置されており、そ の場で雨具を着脱し濡れたものの 仮干しもできます。雨の日の吹込み もなく動線が考えられています!



を使用されており、臭いも汚れもなく 綺麗な状態が保てるよう工夫されて いました。





トイレ内に「いつもキレイに使ってく

れてありがとう」といった掲示物や

男性用トイレにはダスキンの芳香剤












〈現場および現場周辺の様子〉



この工事の目的は、山を切り開いた法面に土砂崩れなどが起きないよう、アンカーで山を抑えたり、水抜きや吹付枠を施し、草を生やして山の安定化を図ります。本日は1号法面対策工のアンカー工を施工中でした。ロータリーパーカッションドリルという重機で横方向に削孔し、そこにテンドンと呼ばれる鋼材を挿入される作業の様子を間近で見させてもらいながら、工法など私たちにも分かりやすく説明してくださいました。本日の安全指示事項は「指詰め挟まれ事故防止」とありますが、どんな時に事故が発生するのか伺ったところ、ドリルをつなぐ際や、モルタルプラントを洗う時など、指詰め挟まれ事故が起きやすいとの事です。工種の特性に応じた労働災害防止対策に努めておられます。注意喚起も目に入りやすく表示されています。






















作業員の誰もが目につきやすい位置に、「工事事故事例」や、 注意喚起の垂れ幕・電子掲示 板が設置されていました。 電子掲示板には、

「安全は急がす焦らず怠らず」 の全国安全週間のスローガン が表示されています!

熱中症予防情報で注意喚起、塩タブレットやほし梅も常備

















作業区画をカラーコーンなど で色分けし、作業エリアが一 目で分かるよう「見える化」さ れています。注意喚起も随所 に明示されており良好です。







作業員休憩所横に、資材が 置いてありました。すぐに使 用されない場合は、倉庫か 資材置き場で保管をお願い します。



全国安全週間の準備期間に入りました。熱中症や感染症予防対策などいつも以上に気を付けることが多くなると思いますが、体調管理には十分に気を配り安全に作業なさってください。 けんせつ小の丁皆様ありがとうございました。ご安全に!!

KENSETSU-KOMACHI