

結果報告 ①

2310111 鰐淵寺線外道路災害復旧工事(3災677号、686号、693号、1537号)



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。また、例年より気温が高い日が続いているので熱中症対策についても確認を行いました。

この現場は、2年前に起きた集中豪雨による災害の復旧工事現場です。現場は落石や土砂流出が懸念される危険な状態で、十分な作業スペースもない厳しい施工条件でした。その中で現在まで無事故・無災害で施工を行っていただけることから、安全への配慮が行き届いていることが伺えました。工事は、地域住民とのコミュニケーションを密に取り、第三者優先で交通誘導を行いながら安全に進められています。現場事務所は、清掃が行き届いておりとても清潔に保たれていました。【工事進捗率:45.0%】

工事概要の説明




会議用テーブルや個人の机は整理整頓が行き届いており清潔です。現場事務所は水道がなく水の確保が難しいですが、水回りがとても清潔に保たれていました。



【指摘事項】消火器上にある火元責任者の明示が外れかけていましたので、直してください。

現場は山間であることから「マダニ」についての対処法が掲示してありました。虫刺され用の塗り薬も常備されています。




ごみの分別OK!

働き方改革(土日祝日完全休工)

現場事務所トイレ目隠しフェンス

敷鉄板の盗難防止対策



自治協会様よりいただいた感謝状が掲げてありました。地域活動にも積極的に参加しておられます。

【指摘事項】倉庫内の資材が多く、スペースに余裕がありません。整理整頓をお願いします。

【指摘事項】現場事務所出入口に資材が置いてありました。すぐに使用されない場合は倉庫で保管をお願いします。

【指摘事項】現場事務所付近にある資材置き場の資材に、飛散防止対策をお願いします。コンパネには、根太木が1本置かれていましたが重さが足りません。根太木を追加してください。木材等の資材については、不要なものは破棄し種類ごとにまとめてから飛散養生をお願いします。



〈現場および現場周辺の様子〉




この現場は法面工を主としており、施工箇所は合計4箇所あります。現在鱒淵線側の【693号】と【1537号】の2箇所を施工中です。急斜面での施工ですが、適切に親綱が設置されており安全带とライフラインの使用を徹底し安全に工事が進められています。693号現場には、施工箇所上部へ行くための昇降階段を設置しておられました。設置条件が厳しいなかで、緩やかな勾配で昇れるように配慮しておられました。近隣では、先日の大雨により川が氾濫し道路が冠水する被害や道路に土砂が流れ込み通行できなくなる被害が起きています。1537号現場は落石の危険があるため、監視員を配置していち早く危険を察知するようにされていました。

【693号(A工区)】植生基材吹付完了

【693号(B工区)】法枠・モルタル吹付完了

【1537号】岩小割除去・掘削・土砂運搬



【693号】昇降階段の設置

片側通行規制(緊急連絡先表示あり)



現場は複数箇所あるため、現場トイレは車載トイレを採用しておられました。(トイレ裏安全掲示板あり)

熱中症対策は万全でした。飲料水や塩分補給用品を備え、飲料水はポータブル冷蔵庫に入れて現場で配布しておられました。このポータブル冷蔵庫は充電式で8時間冷却ができ、いつでも冷たい飲料水を配付することができるそうです。693号現場の休憩スペースにはパラソルと椅子が設置してあり、1537号現場の休憩スペースは日陰で風が良く通る場所に設置してありました。



【指摘事項】現場トイレの出入口近くに吸い殻入れが置いてありました。受動喫煙防止のため、離れた場所に設置してください。

全国的に異常気象が続いており、猛暑による熱中症被害や豪雨による土砂災害が起きています。異常気象により現場条件はますます厳しくなりますが、安全意識をより一層高めて頂き、無事故・無災害で工事を完了されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

