

結果報告 ①

2210116 令和4年度静間仁摩道路静間地区外防護柵設置工事



けんせつ小町パトロール隊として、2回目となる安全衛生面のパトロールを行いました。  
 現場事務所は、前回と同様に水回りや共同スペースの清掃が行き届いていました。ごみの分別も徹底しておられました。書類は、水や汚れに強いプラスチック製のファイルを使用して適切に保管されていました。  
 この現場は、地元貢献として児童クラブの環境整備活動や小学校の除草作業を行って、感謝状をいただいております。素敵な感謝状を掲示されていてとても好印象でした。  
**【工事進捗率: 65%】**


工事概要の説明



**【指摘事項】**  
 食器棚の上に荷物が置かれていましたが、落下すると危険です。落下防止措置をとられるか、片付けをお願いします。



**【指摘事項】** 現場事務所周辺に資材や用具が点在していました。資材は資材置き場で保管し、用具は置き場を決めて片付けをお願いします。看板裏の単管は撤去してください。



**【指摘事項】**  
 倉庫前に資材が置かれていましたが、動線上に置かれているため踏み原因になります。資材置き場に移動し、通路に物を置かないよう徹底してください。



**【指摘事項】**  
 倉庫前に設置してある消火器ボックスの前に資材が置いてあり、扉が開かない状態でした。物で塞がないようお願いいたします。



**【指摘事項】**  
 倉庫内の荷物が重ねて置いてあり、取り出しにくい状態でした。棚を追加し整理整頓をお願いします。




**【指摘事項】**  
 資材置き場は整理整頓をし、囲いを設けて明示をお願いします。飛散防止対策は良好です。



**【指摘事項】**  
 車載トイレが置かれていますが、いつでも活用できるように掃除をお願いします。運転席に物が置かれていましたので掃除をお願いします。



**【指摘事項】** 産廃コンテナの交換をお願いします。




**【指摘事項】**  
 のぼり(年末年始)が弛んでいますので、張り直しをお願いします。

〈現場および現場周辺の様子〉



前は立入防止柵を施工しておりましたが、今回はガードレール支柱の削孔作業と門扉の設置をされていました。他社との混在作業となる箇所が多く、他工事の車両も通行するため、作業範囲の明示を徹底しておられました。車を停める際は折り畳み式カラーコーンを設置する等、接触事故防止に努めておられました。

この現場の所長は、令和6年3月9日に開通予定となった静岡仁摩道路の安全協議会会長を担っておられます。通常業務に加えて、開通に向けての段取りや他工事との連絡・調整を取りまとめておられました。



今回のパトロール時点で、立入防止柵工はほとんど施工完了しており、路側防護柵工の施工をしておられました。

ガードレールの施工は、舗装工事の進捗により行うことができるため、連絡・調整を密に取りながら施工しなければなりません。生産性の向上や工程管理が難しいですが、安全に施工しておられることが伺えました。



舗装したばかりの高速道路上を歩く貴重な経験をさせていただきました。車で通行する際は路面が傷つかないようにゆっくりと走行されていました。立入防止柵を施工した先には海が見えていました。とても素敵な景色でした。

他工事と混在して作業するため、現場用安全ベストには、工事名と安全スローガンが記載されていました。後付けで色分けされた肩書を身に着けておられました。協力業者の方も同様のベストで統一され、部外者にも分かりやすくしておられました。



工事終盤に合わせて厳しい寒さが続きます。今まで以上に体調管理に気を付けながら無事に竣工の日を迎えられますことを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

