


結果報告 ①

2310107 令和4年度神戸川西園地区軟弱地盤対策第4工事



けんせつ小町パトロール隊として、2回目となる安全衛生面のパトロールを行いました。
 前回と同様に現場事務所は清掃が行き届いており、清潔に保たれていました。前回の指摘が改善されており、より良い環境が整えられていました。
 現場環境に配慮しながら今まで無事故・無災害で工事を進めておられるので、安全第一に努めておられる印象を受けました。
 工事も終盤となり、安全施設を撤去されると思いますが、最後まで安全に作業を行って下さい。
 【工事進捗率:91%】

工事概要の説明



日々の矢板施工を色分けをして記録しておられました。

現場休憩所は前回指摘していたところが改善されており、キレイな空間を維持されていました。

現場休憩所



〈現場および現場周辺の様子〉



現場は本施工が完了し、仮設矢板の引抜作業を行ってられました。前回と同様に安全施設を整えて、安全に作業を行ってられました。


パトロール時に気づき事項がありましたので注意喚起をお願いします。

- ・矢板を引抜いた際に、地面が緩んで危ないので、足元確認やぬかるんでいるところには近づかないように作業員へ指導して下さい。
- ・鉄板上に水を含んだ泥があると滑りますので転倒する恐れがあります。こまめな清掃と靴底の泥を落として作業されるように指導して下さい。
- ・矢板を引抜いた際に、水路側へ土砂が崩れて、水路へ土砂が流出しないように対策して下さい。

仮設矢板引抜作業



4層式沈砂池



埋戻し作業

現場では埋戻し作業をおこなってられましたが、残土をダンプに積込む際に過積載とならないようトラックスケールを使用して車両重量を計測してられました。過積載防止を徹底するため、午前と午後の2回抜き打ちで行ってられました。

トラックスケール

現場休憩所付近の仮置き場では、堤体土と表土を分けて置いてあり、看板で明示されていました。



【指摘事項】現場休憩所にある敷鉄板と道路が土砂で汚れていましたので、こまめに清掃して下さい。




【指摘事項】現場に放置されている資材等がありましたので、片づけて下さい。

【指摘事項】道板が水路保護の支保工上に置いてありますが、作業員が誤って乗る危険があります。安全な場所に置くようにして下さい。



【指摘事項】現場休憩所にある女性用トイレが使用されていない場合でも汚れていますので、清掃して下さい。



【指摘事項】倉庫周辺に資材等が置いてありましたので、倉庫で保存するか資材置場で保管して下さい。

冬になり悪天候が続く時期ですので、現場管理も体調管理も難しいですが、感染症にも気を付けていただき、このまま無事故・無災害を継続して工事が竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

