

結果報告 ①

2410105 釜浦地区県単急傾斜地崩壊対策工事(現年災)



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。

現場事務所は、広々とした空間で清掃が行き届いていました。ゴミの分別も適切に行われており、蓋つきのゴミ箱を使用しておられました。

現場事務所は水道がないため、飲料水としてウォーターサーバーが設置されていました。

現場事務所及び休憩所は、様々な虫を撃退できるように殺虫剤や虫よけ用品が充実していました。

【工事進捗率:48.3%】

工事概要の説明



熱中症対策として、飲料水や塩分をたくさん準備しておられました。また、飲料水を冷たいまま外に持ち運べるように充電式の冷蔵庫を活用されていました。



休憩所には緊急搬送用具として、けが人をおんぶして固定できる「おんぶ隊プラス」が設置してありました。



【指摘事項】飲料水の段ボール等が高く積みあがっており、奥にある用品が取れない状態です。見た目も使い勝手も悪いので、整理整頓して下さい。



【指摘事項】ポットとコーヒーマーカーが冷蔵庫の上に置いてありました。冷蔵庫の上は物置場ではないうえ、お湯が顔にかかると危険ですので、食器棚にスペースがあるので移設して下さい。



【指摘事項】配線が乱雑に置いてありました。配線を整えて下さい。また、水タンクが近くにあるとこぼれたときに漏電するので、コンセントの配線は別の場所へ移設して下さい。



【指摘事項】現場事務所にある救急箱の中にある表が更新されていませんでしたので、更新して下さい。使用期限切れの薬品もあるので処分及び交換して下さい。

〈現場および現場事務所周辺の様子〉



この現場は、豪雨により土砂崩れが発生した場所に、格子状のモルタル枠【吹付法枠工】を施工します。また、既設落石防護柵の腐食箇所を新しい材料に取り替えます。
 当日施工していた工区では、崩落した道の復旧工事も行います。復旧した道には転落防止柵を設けます。
 当日は、既存の擁壁に溜まった土砂をクレーンを使用して搬出する作業を行っていました。
 この工区は、住宅と隣接しており、クレーンを使用して資材や土砂を運搬するため、作業半径内にある住宅の屋根をコンパネやネットで養生しておられました。



別工区の作業ヤードには祠があり、クレーン作業時に落下物による被害が及ばないように屋根を取り付けておられました。毎日作業前には、神様にお神酒をお供えて拜んでから作業を行っているそうです。



現場から見える海の景色はとてもキレイで癒されました。



【指摘事項】
 コンテナの横にコーンバー等が置いてありました。資材置場で保管して下さい。



【指摘事項】
 休憩所入口にコードが置いてありました。倉庫で保管して下さい。



【指摘事項】
 倉庫までの通り道にネット、ホース、コンパネが置いてありましたので倉庫又は資材置場で保管して下さい。
 また、倉庫内は足の踏み場がないほど物で溢れてましたので、棚を追加するなどの対策をして整理整頓して下さい。



【指摘事項】
 喫煙所周辺に消火器が置いてありませんでした。倉庫に置いてありましたので喫煙所へ設置して下さい。

夏が過ぎ、涼しい気温になってきましたが、1日の寒暖差が激しく体調管理が難しい時期です。感染症にも気を付けていただき、このまま無事故・無災害を継続して竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！