

結果報告 ①

2410106 令和5年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第4工事



けんせつ小町パトロール隊として、2回目となる安全衛生面のパトロールを実施しました。

現場事務所は、前回の指摘事項が改善され、より良い作業環境になっていました。アリ対策も万全です。

現場事務所には、現場に設置されているWEBカメラの映像が見れるモニターが設置されていました。現場全体がリアルタイムに映し出されており、近隣家屋のプライバシーを保護するために、近隣家屋の映像部分には目隠し機能がありました。

地域の各種イベントに協力し、地域の方との交流を深めておられました。建設業かると大会やインターンシップを行い将来の担い手確保にも繋げておられます。【工事進捗率:97.8%】



工事概要の説明



【現場3次元モデル動画閲覧】
BIM/CIM活用として、現場形態を再現した3次元モデルを動画で見せていただきました。現地を確認する前に現場の状況を知ることが出来ました。初めてくる方にも工事概要を分かりやすく知らせることが出来るので好印象でした。




目隠し機能【マスク処理】
カメラの角度を変えても住宅には常に黒色補正がかけられています。



アユの保護活動



シジミ取り体験



神戸川漁協感謝状



小学生現場見学会感謝状



高校生インターンシップ



建設業かると大会



【指摘事項】
消火器ボックスの中に不要物がありました。撤去をお願いします。



【指摘事項】
現場事務所のトイレのにおいが気になりました。芳香剤を交換してください。

〈現場および現場周辺の様子〉



現場は矢板施工が完了していました。本日は圧入機の解体作業など機材の片付け中でしたが、安全に留意し作業が進められていました。
 沈砂池周辺は綺麗に草が刈られていました。現場だけでなく周辺も綺麗に整備されていて良好です。
 安全通路の段差部分や昇降階段の1段目には、視認性が高くハッキリ目立つ色でマーキングされたうえ、床面に「足もと注意」の明示が施されていました。躓きや転倒防止の注意喚起が徹底されていました。



作業員休憩所横には喫煙ルームが増設されていました。椅子もあり、たばこを吸う人にとっては憩いの場となっていました。

ペットボトルはリサイクルできるよう分別されていました。しろうまのマグネットがかわいいです。



作業員休憩所には、『くつろぎコーナー』が設けられており、飲み物やお菓子の提供など作業員の方が休憩しやすい快適な空間となっていました。「たばこせんかね」といった出雲弁を用いた親しみやすいメッセージを添えられるなど、所長の工夫とアイデアがたくさん見られました。身体を休めるだけでなく作業員同士のコミュニケーションも図ることができます。



現場には地元の方に向けて、現場独自の工事情報看板が設置されていました。BIM/CIMを活用した施工のイメージ図を施工場面ごとに掲示するなど、図やイラストを用いて分かりやすく情報発信されていました。QRコードも掲示し、現場の施工状況や作業工程を動画で配信されていました。地元の方に施工状況を分かりやすく伝えることができるよう工夫されていました。このQRコードは作業員休憩所にも掲示されており、作業員への情報共有や新規入場者教育にも活用されていました。



【指摘事項】
 現道沿いにロープ等が置かれていました。つまづく原因となりますので、現道沿いには置かないでください。

涼しい時期となりましたが、1日の寒暖差が激しく、体調を崩しやすい時期でもあります。体調管理に気を付けていただき、このまま無事故・無災害で竣工の日を迎えられますことを心から願っています。
 皆様ありがとうございました。
 ご安全に！！

