

結果報告 ①

2410111 斐川一畑大社線(小津工区)土砂災害補助(災害防除)工事(補正)



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。

現場事務所は、広々とした空間で清掃が行き届いていました。




ゴミの分別も適切に行われており、蓋つきのゴミ箱を使用しておられました。

現場事務所は水道がないため、飲料水としてウォーターサーバーが設置されていました。

現場事務所及び休憩所は、様々な虫を撃退できるように殺虫剤や虫よけ用品が充実していました。

【工事進捗率:4.7%】

工事概要の説明



現場事務所は水道がないため、水を自由に使えない状況では水回り及びトイレは汚れやすいですが、清掃が行き届いており、キレイに維持されていました。トイレには、目隠しフェンスを設置しておられました。



〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は、斐川一畑大社線(小津工区)における、落石・雪崩災害を防止するために、落石雪害防止工(落石防止網工)A=2,412m²を行う工事です。

現場は道路沿いとなるため、全面通行止めでの作業を計画されていましたが、地元の要望で車両が通行できるよう片側交互通行で施工しておられます。地元の方に配慮して工事を進めておられました。

施工範囲には注意喚起旗を設置しておられました。道路沿いで作業を行う際は、誘導員を配置して車両が通る時には合図をしておられました。安全を最優先して施工を行っておられました。



安全掲示板には、最新の工事情報を配信するホームページが見れるQRコードが掲示されていました。地元の方へ工事の進捗を発信して、工事内容の理解向上につなげています。



熱中症対策として、飲料水や塩分をたくさん準備しておられました。また、休憩所としてエアコンハウスを設けて室内に冷蔵庫を設置しておられました。

休憩所には、安全に作業をするための注意喚起ポスターがいたるところに掲示されていました。



【指摘事項】

- ・棚の一番上には落下したら危ないものは置かないようにして下さい。
- ・冷蔵庫の上には物を置かないようにして下さい。どうしても置かなければならない場合は、重たいものや水分を含んだものは置かず、冷蔵庫との隙間を開けるようにして下さい。

【提案事項】

こまめに体調確認をするために、休憩所に血圧計等の計測器を設置することを提案します。

【指摘事項】

休憩所に緊急搬送用具が置いてありませんでしたので設置して下さい。



【指摘事項】

道路沿いに段ボールが置いてありました。通行する車両もありますので、道路沿いに資材を置く場合は、カラーコーン等で明示して下さい。



【指摘事項】

ガードレール沿いに資材が置かれていました。ガードレールから離れた場所に資材置場を設けて保管して下さい。

夏が過ぎ、涼しい気温になってきましたが、1日の寒暖差が激しく体調管理が難しい時期です。感染症にも気を付けていただき、このまま無事故・無災害を継続して竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！