

結果報告 ①

2410107 新内藤川防安交付金(広域河川)工事(11月補正)第9期



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。

現場事務所は、会議テーブルと個人机のエリアがのれんで仕切られており、清掃が行き届いている快適な空間になっていました。現場事務所のいたるところに個性的な安全ポスターが貼ってあり、とても好印象でした。

現場事務所のトイレは清潔に保たれ、のれんで目隠しをされていました。オシャレな雰囲気洋式のトイレが設置されていました。
【工事進捗率:48.3%】

工事概要の説明



現場事務所出入口には、靴置場や物干し場があり、職員が有効に使えるスペースとなっていました。



現場事務所の看板には、最新の工事情報が配信されるホームページのQRコードがありました。地元の方に工事内容の周知が容易にできます。



【指摘事項】
・冷蔵庫の上には物を置かないようにして下さい。
・電子レンジ、トースター、冷蔵庫付近にある飲料水の段ボール等は空いている机を活用して整理整頓して下さい。



【指摘事項】
現場事務所周りに設置されている青ネットがたるんでいて見た目が悪いので補修して下さい。



【指摘事項】
垂幕が劣化していましたので、新しいものに交換するか処分して下さい。

〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は、新内藤川の堤防を補強しながら河道の改修を行い、河道を広げて安全に流下させる工事を行っています。今回は、河床の掘削及び土砂搬出を行っておられました。

河床掘削の出来形管理は、かつてポートの上からスタッフを使い基準高を測定して行っていました。現在はGPS機能を取り付けたバックホウの施工履歴システム(ICT技術)により行っています。これにより労力と時間を削減することができるうえ、正確な出来形管理が行えています。

施工ヤードは、全面に鉄板を敷設されており、盛土法尻の大型土のうと盛土表面の養生シートにより保護されていました。



作業ヤードや現道(堤防天端)はシート養生した上に敷鉄板を設置して保護されていました。敷鉄板には溶接板や段差カバーが設置されていました。



【指摘事項】
女性用トイレの明示が色あせて見えないので交換して下さい。



【指摘事項】
・スコップ等は資材置場で保管して下さい。
・資材置場に旗用具がありました。倉庫で保管して下さい。



【指摘事項】
使用されていない鉄板がたくさん置いてありましたが、堤防沿いにあり盗難される危険があります。盗難防止対策をして下さい。(監視カメラ 作業中ポスターの掲示、ブルーシートで覆って隠す等)



【指摘事項】
緊急用具がすぐに取り出せるように整理整頓して下さい。

夏が過ぎ、涼しい気温になってきましたが、1日の寒暖差が激しく体調管理が難しい時期です。感染症にも気を付けていただき、このまま無事故・無災害を継続して竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！