

結果報告 ①

2410103 令和5年度神戸川下横地先軟弱地盤対策第3工事



けんせつ小町パトロール隊として、2回目の安全衛生面のパトロールを行いました。

現場事務所及び休憩所は前回と同様に、整理整頓されており、広々とした空間になっていました。また、こまめに清掃されており、清潔に保たれていました。

現場事務所では大きなモニターにWEBカメラの映像が映されています。現場全体をリアルタイムでどの端末でも把握することが出来ます。また、近隣家屋のプライバシーを保護するために、近隣家屋の映像部分には目隠し機能がありました。

所長は神戸川安全協議会会長の役割もこなしておられました。神戸川事業全体が安全に作業を行えるよう常に配慮されていました。【工事進捗率:85.9%】


工事概要の説明



工事説明をモニターを用いて行っていただきました。モニターの画面に書き込みもできるため、危険な箇所の説明や安全に通行するためのルールを分かりやすく教えていただきました。WEBカメラの映像もこちらのモニターで見せていただきました。



目隠し機能【マスク処理】
カメラの角度を変えても住宅には常に黒色補正をかけています。




アユの保護活動



シジミ取り体験



神戸川漁協感謝状



建設業かるた大会



小学生現場見学会感謝状



高校生インターンシップ



大学生現場見学会

地域の各種イベントに協力し、地域の方との交流を深めておられました。また、建設業かるた大会や現場見学会を行い将来の担い手確保にも繋げておられます。



【提案事項】


・休憩所にある書類を整理するのにブックスタンドを使用することを提案します。



使用期限切れ
・イソジン 23.12
今月使用期限切れ
・ムヒアルファ 24.10


【指摘事項】

・現場で使用されない薬品が使用期限が切れておいてありましたので処分して下さい。
・今月中に使用期限が切れる薬品がありますので交換して下さい。



【指摘事項】

・非接触型体温チェックシステムについているアルコール噴射機のアルコールが切れていましたので補充して下さい。



【指摘事項】

・現場事務所周辺に鉄くずやブロックが置かれていましたので不要物は撤去して下さい。
・現場事務所出入り口にある段差スロープがズレていましたので直して下さい。

〈現場および現場周辺の様子〉




前回は1枚目の矢板を圧入する作業のタイミングでパトロールを行いました。今回は、90枚目の矢板を圧入されているタイミングでパトロールを行いました。前回の施工箇所は埋め戻しが行われており、今回は安全通路から間近で見ることができました。前回よりも近くで見れたことで迫力を感じました。

矢板搬入時に、圧入する矢板の種類を間違えないために色で識別しておられました。矢板の種類を識別するのに分かりやすいように説明ポスターが明示されていました。



現場は、安全通路を水路上に設けておられ、前回の指摘でたわみが気になっていましたが、今回は指摘事項が改善されており、安定感のある安全通路となっていました。

施工箇所は現道沿いで、T字路があります。車両が通行される際に、見えにくかったT字路にカーブミラーを設置しておられました。



【指摘事項】

- ・いたるところに使用されていない資材が置かれていましたが、見た目が悪いので、一か所にまとめて資材置場として保管して下さい。
- ・延長コードを使用される際には、巻き取っている状態のまま使用しないで下さい。

【指摘事項】

倉庫裏にある資材、はしご、パイプ、軽い資材は、別の資材置場へ移動して整理整頓して下さい。

涼しい時期となりましたが、1日の寒暖差が激しく、体調を崩しやすい時期でもあります。体調管理に気を付けていただき、このまま無事故・無災害で竣工を迎えられることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！