

結果報告①

2410117 神門通り線(2工区)防安交付金(街路)工事第12期



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。年度末労働災害防止強調月間なので、より安全意識を高めていただきたく、細かい所も指摘していきましました。

良好点は、トイレの前に目隠しを設置されていたこと(女性には嬉しい配慮)、ゴミを適切に処分できるよう種類ごとにゴミ箱を設置して分別されていたことです。


【工事進捗率:2%】

工事概要の説明



【指摘事項】

- ・棚の上に物を置かないで下さい。
- ・冷蔵庫の上に物を置かないで下さい。
- ・空き箱のスペースに机を設置して、電化製品を置けるように整理整頓することを提案します。



【指摘事項】
机の上に物があふれていますので整理整頓して下さい。



【指摘事項】
床のいたるところに物が置いてありましたので棚に整理整頓して下さい。



【指摘事項】

- ・トイレが汚れていましたので清掃して下さい。
- ・トイレ用品が乱雑に置かれていましたので整理整頓して下さい。



【指摘事項】

休憩所入口にある消火器の使用期限が切れていきますので交換して下さい。



【指摘事項】

資材置場に不要物が散乱していますので整理整頓して下さい。



【指摘事項】

倉庫以外にも資材がありますので整理整頓できるように不要なものは処分して下さい。



【指摘事項】

年度末労働災害防止強調月間の垂幕が現場事務所に置いてありました。現場事務所の見やすい場所に設置して下さい。



【指摘事項】

懐中電灯が2つ置いてありましたが、手前に置いてある1つが明かりが付きませんでした。電池を交換して下さい。



【指摘事項】

- ・コンテナに飛散防止用のネットを設置して下さい。
- ・コンテナ周辺にある資材が乱雑に置かれていましたので整理整頓したのち飛散防止対策をして下さい。
- ・使用されていない鉄板が置いてありましたが盗難対策をして下さい。
- ・コンクリート殻とアスファルト殻が置かれていましたが、囲いを設けて産廃表示をして下さい。

〈現場および現場周辺の様子〉



この工事は、新設する宇賀橋の延長床版を設置する工事です。施工に伴い、仮設迂回路を設置しておられました。見通しの悪い箇所には、仮設のカーブミラーを設置していました。第三者に対する安全対策を徹底し、地元住民の方に配慮されていることがうかがえました。

パトロール当日は、作業を行っておられませんでした。延長床版の重さが1枚当たり約7.5tあり、施工にはラフタークレーン(100t)を使用されるそうです。

仮設迂回路



【工事看板】

施工箇所が観光地であるため、外国人観光客に向けて外国語で記載されている工事看板を設置されていました。黒地には英語、オレンジ地には中国語で表記されており、観光地ならではの工夫を感じられました。



【工場検査】

この橋は斜橋であるため、1つ1つの製品形状が複雑になっています。延長床版は工場検査を行い、品質確認をされていました。



歩道の照明にLEDライトを採用されていました。とても明るいので夜間でも足元がはっきりと見えます。

延長床版の据付作業時にラフタークレーンを使用されますが、施工範囲に高圧線等の架空線があるので、架空線の切断・損傷のないよう安全に施工して下さい。



今後は気温が高くなりますが、1日の寒暖差が激しい時期です。体調管理にも十分気を付けていただき、無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！



けんせつ小町
私たちの明るい未来へ、着々と

