

結果報告 ①

2540116 斐川一畑大社線(美保工区)土砂災害補助(災害防除)工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面についてパトロールを行いました。この日は、雪が降っており、現場は休工されていました。

現場休憩所は、整理整頓されており清潔に保たれていました。現場休憩所には土砂災害ハザードマップや、AEDマップが掲示されていました。土砂災害が起こる可能性のある場所での作業なので、十分注意喚起がなされていました。また、AEDマップには、AEDの設置個所とその場所までの距離、時間も記載されていました。万が一のことを考え、対策がされていました。

【工事進捗率:1.0%】



工事概要の説明



現場休憩所



【提案事項】
ゴミ箱は蓋付のものを推奨します。におい対策や清潔感確保のためです。



【指摘事項】
発電機に持込シールが貼られていませんでした。必要事項を記載し、貼るようお願いします。



【指摘事項】
喫煙所に消火器がありませんでしたので、設置をお願いします。



【指摘事項】
非常時にすぐ使えるよう、懐中電灯を出入口付近の目のつく場所に設置をお願いします。



【指摘事項】
トイレの前にじょうろが置いてありましたので、倉庫の中へ片づけをお願いします。



【指摘事項】
担架の明示がありませんでしたので、明示をお願いします。

〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は、ポケット式落石防護網を設置するための樹木伐採中でした。この日は、作業を行っていませんでしたが、道路沿いには、カラーコーン等で注意喚起がなされていました。片側交互通行を行いながらの工事となるため、近隣住民の方への配慮が必要になります。この現場では、片側交互通行の週間予定看板を設置しておられました。1週間の規制有り無しを表示することで、近隣住民の方や、この道路を通行する方々への配慮が行われていました。




会社キャラクターを活用した横断幕、工事看板が使用されていました。



大きな岩が今にも落ちそうな状態でたずんでいました。落石から道路を護るための工事であることが理解出来ました。



喫煙所が2箇所に設置してありました。また、受動喫煙のポスターも貼ってあり、分煙の意識が高いと感じました。



現場は観光地である唯浦 田田神社の付近で行っています。地元に配慮しながら工事を進めておられます。




【指摘事項】吹流しの看板が事務所前にありましたが、吹流しの近くに設置するようお願いいたします。



【指摘事項】緊急時の防火ボックスがとりにくい位置に置いてありましたが使いやすい位置に設置してください。



【指摘事項】道路沿いに木がありました。回収しておいてください。



【指摘事項】看板裏に単管が置いてありましたが、資材置き場に移動をお願いします。

厳しい寒さが続き、体調を崩しやすい時期です。感染症予防対策にくわえ、体調管理にも十分気を付けていただき安全に作業なさってください。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

