

結果報告 ①

2510108 令和6年度神戸川中南軟弱地盤対策第1工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面について2回目となるパトロールを行いました。
 現場事務所は、前回と同様にきれいに清掃しており、整理整頓されていました。水回りも清潔な状態を維持されていました。また、ゴミの分別も適切になされており、環境に配慮されているので、今後も継続してください。お菓子を入れているバスケットやトレイが可愛いデザインのものを使用されていて女性的には高評価です。
 前回のパトロールで提案した現場事務所の階段部分には、カラフルなテープが貼ってあり、視認性に優れており、踏み外し防止につながります。現場だけでなく事務所においても、高い安全意識が伺えました。【工事進捗率:99%】


工事概要の説明



食器置場は斜めにして水はけをよくしておられました。
 スポンジは浮かせた状態で引っ掛けるものを使用しておられます。



今回初めてパトロールに参加した女性職員もいたため、BIMCIM活用として作成された工事看板を使って、工事概要をわかりやすく説明していただきました。矢板の施工状況を直接見学できなくても、工事内容を理解することができました。



〈現場および現場周辺の様子〉



パトロール当日は、主な工種である矢板施工が完了し、現況復旧作業として、歩車道ブロックの設置と高水敷の残土処理を行っておられました。

沈砂池に溜まった残土量の計測に、LRTKシステムを採用されていました。スマートフォンのGPSによる位置情報を利用して、残土の廻りを歩くだけで点群データを取得することができます。従来の計測と比べ、業務時間の短縮や正確な数量を出すことができます。



インフラDX推進機



川沿いは風が強いので、メッシュシートの横断幕を使用されています。



現場休憩所にはホットドリンクが飲める「くつろぎコーナー」がありました。寒い時期に作業員のやる気を向上させることができます。




【指摘事項】鍵がいたるところに引っかかっていましたので、保管場所に戻すようにしてください。また、鍵の保管場所であるフック上部には、鍵の名称を明示してください。




【指摘事項】休憩所横の延長コードのキャップを閉めてください。



【指摘事項】カラーコーンの整理整頓をお願いします。資材置き場側にカラーコーンを下げて車の後ろのスペースの確保をお願いします。



【指摘事項】現場ののぼり旗が古くなっているものが多々ありましたので、新しいものへ交換をよろしくをお願いします。



【指摘事項】持ち込み機械シールに記載がされていませんでしたので、必要事項の記載をお願いします。



【指摘事項】敷き鉄板と敷き鉄板用段差スロープの間に隙間がありましたので、なくしてください。

今後寒さが厳しくなり、体調も崩しやすい時期です。感染症予防対策に加え、体調管理にも十分気をつけていただき、無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

