


結果報告 ①

2510107 令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第2工事



けんせつ小町パトロール隊として、2回目となる安全衛生面についてのパトロールを行いました。
現場事務所と現場は、前回の指摘事項が改善されており作業環境がより良くなっていました。
現場に置いてある飲料ウォーマーや女性用の快適トイレを見た事務系女性職員が、この作業環境なら働いてみたいと高評価でした。しかし、女性用トイレの設置位置については、男性用トイレと喫煙所からは離れたほうが良いという意見をいただきました。
昔の建設業のイメージより今の作業環境が確実に好印象になっているとのコメントもいただきました。
【工事進捗率：98%】

工事概要の説明



【提案事項】
今年依然としてインフルエンザ等の感染症が流行しています。現場事務所は大人数で使用されているので、出入口付近に空気清浄機を設置することを提案します。

【指摘事項】
現場事務所の分電盤のチェックがしていませんでしたので今月分実施してもらうようにしてください。



【指摘事項】
現場事務所の救急箱にある滅菌ガーゼが使用期限が切れていましたので新しいものに交換してください。(救急箱常備品チェックリスト必須品)



【指摘事項】
現場休憩所にある救急箱にある塗り薬の使用期限が切れていましたので交換または処分してください。(救急箱常備品チェックリスト推奨品)



【指摘事項】
現場事務所の出入口に懐中電灯が置いてありましたが、電池が切れていたため交換してください。



【指摘事項】
現場事務所前に設置している手洗い場にあるハンドソープがなくなっていたので補充してください。



【指摘事項】
現場事務所周辺に敷設している鉄板のカバーがズレていましたので補修してください。

【指摘事項】
社旗、安全旗が破損していましたので新しいものに交換してください。


〈現場および現場周辺の様子〉



現場は本施工である矢板圧入作業が終わっていましたが、安全施設がきれいに維持管理されており、とても好印象でした。矢板施工箇所には、穴が開いているカラーコーンが設置されていました。風の抵抗を受けにくい、悪天候による突風での転倒を防止することができます。

安全通路や昇降階段の段差部には、足元注意の明示が随所であり、細かな配慮が安全意識の向上に繋がっていると思いました。

工事が完成に近づくにつれ、安全施設も撤去されると思いますが、そういう時こそ心の油断による事故が発生していますので、最後まで気を緩めることなく安全意識を高めていただきますようお願いいたします。



【指摘事項】現場喫煙所の近くに燃えやすいもの(土のう袋等)が置いてありましたので、喫煙所の場所を移動するか燃えやすいものを近くに置かないようにしてください。



【指摘事項】①横断幕と立入禁止垂幕が破れていたので交換または処分してください。②昇降階段にある緑色のカラーコーンの根元が折れていたので交換または処分してください。




【指摘事項】現場に不要物がありましたので、片づけまたは処分してください。



【指摘事項】現場にコンテナが2つありましたが、1つだけネットも産廃物明示もありませんでしたので設置してください。



【指摘事項】安全掲示板に救急時の搬送先医療機関への名称、電話番号が記載されていなかったので、緊急時連絡表に記載されている内容を明示してください。



【指摘事項】配管保護のために舗装が盛り上がっている場所に段差ありの明示をしてください。また、昇降階段に明示がありませんでしたので掲示してください。

厳しい寒さが続き、体調も崩しやすい時期です。感染症予防対策にくわえ、体調管理にも十分気を付けていただき、無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございます。ご安全に！！

