

結果報告 ①

2510112 新内藤川 防安交付金(広域河川)工事(11月補正)第11期



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。今回は、建設業労働災害防止協会の安全管理士の方と合同でパトロールを実施しました。

現場事務所は清掃が行き届いており、快適な環境が整えられていました。なかでも、「飲料ウォーマー」が設置されている点が印象的でした。温かい飲み物を常に飲むことができるため、寒い季節には身体を温めることができ、休憩時のリフレッシュにも役立つ設備だと思いました。水回りも清潔に保たれており、倉庫内も資機材の確認がしやすいよう整理されていました。

また、週単位で週休二日を達成されており、働き方改革にも取り組まれている様子がうかがえました。【工事進捗率:20.0%】



工事概要の説明



現場事務所



飲料ウォーマー



救急箱中身OK



【指摘事項】

冷蔵庫上に電子レンジが置かれていましたが、冷蔵庫上に物を置く際は、冷蔵庫の上面に放熱スペースの確保をお願いします。

【指摘事項】

現場事務所に懐中電灯はありましたが、非常用にすぐ使えるような場所に設置してください。

現場事務所にはモニターが設置されており、WEBカメラを通じて現場の様子をリアルタイムで確認できるようになっていました。



現場事務所のトイレは、男女兼用の洋式タイプの快適トイレが設置されていました。オシャレで清潔感があり、とてもきれいです。

【指摘事項】

ペーパータオルがなくなっていましたので、補充をしてください。

倉庫



消火器OK




【指摘事項】

現場事務所にある分電盤は、今月の点検日を過ぎていましたが、点検がまだされていませんでした。点検をお願いします。

【指摘事項】

現場事務所の裏に、使用されていない資材が置いてありました。資材置き場を設けて、整理をお願いします。



現場で利用されているシステムや工夫されていることなど、お話をうかがいました。



〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は、新内藤川の堤防を補強しながら、河道を広げて安全に流下させる工事を行っておられます。

パトロール当日は、工事用道路設置などの仮設工を施工されていきました。1月から主要工種である地盤改良工に着手されるとのことです。

右岸側は民家が近接しているため、周辺住民への騒音・振動に十分配慮しながら作業を進めておられました。現場広報誌の配付により、工事内容への理解促進にも努めておられます。また、作業ヤード敷鉄板の下には土木シートを設置しておられました。土木シートを敷くことで、鉄板の泥付着を防いでおられます。これにより道路の汚損防止につながっており周辺環境への配慮が随所に見受けられました。

さらに、最新のシステム管理を積極的に導入されており、業務の効

【上流側】



【下流側】



【道路汚損防止対策】敷鉄板の下に土木シートが設置されています。



【指摘事項】 資材置き場の明示がありました。広い資材置き場には明示が小さく少ない気がしました。資材置き場の明示を増やしてください。




現場の安全施設には、会社のオリジナルキャラクターを活用した安全横断幕、注意喚起旗、資材置き場明示を設置しておられました。会社のイメージアップにもつながっていると思います。



【指摘事項】 現場に「路肩注意旗」と「架空線注意旗」がありましたが、「架空線注意旗」は見間違いがないように色を変えてください。(架空線注意看板が黄色地に赤字なので同じ色にされることを提案します)



【指摘事項】 現場で作業している重機に持込機械シールは貼ってありましたが、記載内容が消えていましたので記入をお願いします。



【提案】 現場および現場事務所の女性トイレに、「生理用品」を常備してはどうかとの意見が出ました。職場全体で導入することを会社に提案します。建設現場では近年女性技術者や女子学生のインターンシップが増えており、急な体調変化に対応できる環境整備は、女性社員が安心して働ける職場づくりに直結し、女性技術者の確保や定着にもつながると思います。

厳しい寒さが続き体調も崩しやすい時期です。感染症予防対策にくわえ、体調管理にも十分気を付けていただき、このまま無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

